



Persbericht

Asbest in cv-ruimte FC Real

Het clubhuis van FC Real is op oudejaarsavond in de as gelegd door brand. Tijdens de brand en bij de nacontrole op 5 januari is er gecheckt op asbesthoudend materiaal. Er was op basis van de bevindingen van de brandweer en de bouwinspecteur geen sprake van asbest en dus ook geen aanleiding om verder onderzoek te verrichten. Alleen werd niet uitgesloten dat er asbesthoudend materiaal in de cv-ruimte kon zitten.

Omdat er gevaar was voor instorting, is er rondom het afgebrande gebouw direct een afzetting geplaatst, zoals die er tot heden staat.

De eigenaar van het pand, SV Real Zoetermeer, moest zorgdragen voor het schoonmaken van de locatie. SV Real heeft verzuimd om binnen de gestelde termijn die taak uit te voeren. Na afloop van die termijn op 16 januari 2015, heeft de gemeente actie ondernomen om de locatie schoon te laten maken. De uitvoering daarvan is vertraagd door de weersomstandigheden de afgelopen weken.

Bij de voorbereiding van sloop, afgelopen vrijdag, werd een asbesthoudende plaat achter de cv-ketel aangetroffen. Hoewel er geen gevaar voor de volksgezondheid was en is, voorziet de wettelijke procedure in het plaatsen van borden en afzetlinten. Wij kunnen ons voorstellen dat hier ongeruste reacties op zijn gekomen. Zeker omdat de gemeente er op dat moment niet actief over heeft gecommuniceerd, hetgeen had moeten gebeuren.

Op de locatie van Real Zoetermeer wordt dinsdag 10 februari in de loop van de dag een start gemaakt met de schoonmaak.